第2章.建造物物件の現状写真



■宿毛市林邸建造物調査 南面1. 南面西側隅部分 基礎部分に割石積み 土壁部分は内部に古瓦練塀 土壁塗り仕上げ



■宿毛市林邸建造物調査 南面2. 基礎部分に割石積み 土壁部分は修理部分あり



■宿毛市林邸建造物調査 南面3. 基礎部分は割石積み 土壁部分にひび割れ 敷地内の樹木が成長して塀に影響



■宿毛市林邸建造物調査 南面 4. 左側に門跡開口部 基礎部分に割石積み 屋根瓦損壊により壁部分に雨だれ痕



■宿毛市林邸建造物調査 南面 5. 基礎部分に割石積み 塀頂部に右瓦葺き



■宿毛市林邸建造物調査 南面 6. 基礎部分に割石積み 塀頂部に瓦屋根



■宿毛市林邸建造物調査 西面 1. 基礎部分に切石積み 土壁部分の内部に古瓦練り積み 塀頂部に雁振瓦・熨斗瓦・桟右瓦



■宿毛市林邸建造物調査 西面2. 角部分は切石の算木積み 基礎部分に割石の乱積み



■宿毛市林邸建造物調査 西面3. 基礎部分に割石の乱積み 壁面にコケや植物繁茂



■宿毛市林邸建造物調査 南面 4. 左側に門跡開口部 基礎部分に割石積み 屋根瓦損壊により壁部分に雨だれ痕



■宿毛市林邸建造物調査 西面 5. 腰部分に割石の乱積み 屋根部分につた植物繁茂



■宿毛市林邸建造物調査 西面南角6. 角部分は切石算木積み 基礎部分は割石の乱積み



■宿毛市林邸建造物調査 林邸全景 左側が旧バス停留所 西側道路面からの景観



■宿毛市林邸建造物調査林邸正面からの建造物全景門柱・主屋屋根・書生部屋・便所屋根が重なる



■宿毛市林邸建造物調査 林邸門柱周辺部分の詳細 石材の門柱・石橋も重厚さを伝える 近代初期に見られる門形式



■宿毛市林邸建造物調査 正面門柱左側の築地塀 内部は瓦の練塀で土仕上げ



■宿毛市林邸建造物調査 正面敷地内部の玄関までの経路



■宿毛市林邸建造物調査 主屋正面部分 アーチ状の破風屋根が玄関部分



■宿毛市林邸建造物調査 西側門柱部分からの主屋正面



■宿毛市林邸建造物調査 西側門柱部分からの付属棟正面 手前から便所棟・主人居間寝室棟



■宿毛市林邸建造物調査 むくり屋根形式の正面玄関 左側部分が垂木破損のため垂れ気味



■宿毛市林邸建造物調査 二階月見の間北東面外観 三面部分に壁なし



■宿毛市林邸建造物調査 主屋二階南西角部分 庭園側に面した角部分



■宿毛市林邸建造物調査 主屋二階西面中央部 付属棟接続部分 真壁の漆喰塗り



■宿毛市林邸建造物調査 主屋正面玄関部分 破風部分のアーチと円を描くような 起り破風と起り屋根が特徴



■宿毛市林邸建造物調査 天井仕上げは蛇腹天井 上がアカンサス風植物紋を意匠化 した彫刻



■宿毛市林邸建造物調査 宿毛湾の波を意匠化した蟇股 虹梁上部の東両側の彫刻も波紋



■宿毛市林邸建造物調査 正面玄関部分の式台と舞良戸 この意匠は近代化を意識した意匠



■宿毛市林邸建造物調査 正面玄関部分の舞良戸の部分 額縁を意匠化した舞良戸 近世期の舞良戸とは大きく変化 後ろの板は北海道産のタモ材



■宿毛市林邸建造物調査 正面玄関部分の天井下の照明器具



■宿毛市林邸建造物調査 正面門柱左側の築地塀 基礎は切石仕上げ 壁面は瓦練塀に土壁仕上げ 天端瓦は右瓦1枚・熨斗瓦1枚



■宿毛市林邸建造物調査 敷地アプローチの石橋と門柱



■宿毛市林邸建造物調査 門柱右側の築地塀 基礎部分は角を算木積み 中部分を割石の野面積み 中部分は土壁仕上げ



■宿毛市林邸建造物調査 敷地周辺築地塀 西南角部分 角部分は算木積み 中部分は割石の野面積み



■宿毛市林邸建造物調査 敷地南側築地塀 基礎部分は割石の野面積み 壁面が内部瓦の練り積に土壁仕上げ 塀上部に瓦



■宿毛市林邸建造物調査 敷地南側築地塀 西側からの景観



■宿毛市林邸建造物調査 敷地南面築地塀全景



■宿毛市林邸建造物調査 敷地東南側角部分 倉庫棟東南面



■宿毛市林邸建造物調査 敷地東南側角部分 倉庫棟東南面



■宿毛市林邸建造物調査 敷地東側南角部分 倉庫棟東面



■宿毛市林邸建造物調査 敷地東側部分 ブロック塀東部分



■宿毛市林邸建造物調査 敷地東側水路境界部分 ブロック塀東面



■宿毛市林邸建造物調査 敷地内部から見た門柱 門柱高さ3m、柱径360mm 門幅2380mm、脇柱径270mm 近代初期の門形式が残る



■宿毛市林邸建造物調査 門柱から見た敷地内部の建造物 主屋・客室棟・便所棟 手前から寄棟屋根の形式を順次奥に 構成する



■宿毛市林邸建造物調査 寄せ棟屋根の客室棟と便所棟 腰壁部分は押縁付き下見板張り



■宿毛市林邸建造物調査 座敷棟・西面外観 沓脱石が二箇所設置



■宿毛市林邸建造物調査客室棟南面外観手前側が庭園部分



■宿毛市林邸建造物調査 座敷棟と沓脱石と頁岩の庭見石



■宿毛市林邸建造物調査客室棟南面主屋屋根下に下屋屋根は特徴的



■宿毛市林邸建造物調査 客室棟北面 主屋玄関への飛び石



■宿毛市林邸建造物調査 左が客室棟 右が座敷棟 交差部の沓脱石と手水鉢



■宿毛市林邸建造物調査 座敷棟西面 庭に面した沓脱石と庭見石



■宿毛市林邸建造物調査 座敷棟西南角の犬走部分 切石で縁どりして犬走部分はモルタ ル塗り



■宿毛市林邸建造物調査 座敷棟の西面 下屋屋根軒の出は900mm



■宿毛市林邸建造物調査 主屋玄関横の矢羽張り戸袋 腰部分は押渕付き下見板張り 真壁の土佐漆喰仕上げ



■宿毛市林邸建造物調査 主屋屋根二階の北東面 L字型寄せ棟屋根



■宿毛市林邸建造物調査 主屋二階北部分寄棟屋根 一階部分切妻屋根の釜屋



■宿毛市林邸建造物調査 二階東面座敷部外観 屋根は寄棟で桟瓦葺き 1階庇はトタン葺き



■宿毛市林邸建造物調査 東面駐車場・建造物 南から倉庫棟・付属棟・離れ棟



■宿毛市林邸建造物調査 東面駐車場周辺建造物 付属棟東面・離れ棟東面



■宿毛市林邸建造物調査 主屋付属の便所棟 軒下部分の換気窓と垂木構成 換気窓の格子欄間



■宿毛市林邸建造物調査 客室棟南面の軒下垂木構成 雨戸上部に換気明かり開口部



■宿毛市林邸建造物調査 座敷棟南西面角の軒下垂木構成 化粧垂木の軒下意匠



■宿毛市林邸建造物調査 主屋玄関前の蛇腹天井の垂木構成 柱上部のます組構造は社寺的



■宿毛市林邸建造物調査 主屋の第二玄関横の下屋部分持ち送 り 高知県西部ではあまり見られない

特徴的な持ち送り意匠



■宿毛市林邸建造物調査 主屋玄関天井部分の鏡板に菱格子棹 縁

この意匠も高知県では見られない



■宿毛市林邸建造物調査一階内玄関外部の軒桁継ぎ手部分追っかけ継ぎ



■宿毛市林邸建造物調査 家人居間(9)南側外観の換気窓 便所外側の意匠系 丸竹の下地窓



■宿毛市林邸建造物調査 家人居間(9)の廊下庇の持ち送り 現在は鉄板張りだが当初は板張り 桁を支える持ち送りが 軒支輪状の曲線状の部材を使用



■宿毛市林邸建造物調査 家人居間(9)の廊下庇の持ち送り 現在は鉄板張りだが当初は板張り 桁を支える持ち送りが 曲線状の部材を使用



■宿毛市林邸建造物調査 有造の部屋(13)北側外観の下屋 窓上部に社寺に見られる軒支輪 窓上部に小庇



■宿毛市林邸建造物調査 正面玄関天井部分 棹縁を交差させて天井板張り 棹縁を菱型の組み合わせ



■宿毛市林邸建造物調査 主屋玄関正面屋根の鬼瓦 下部の波紋と上部に家紋 林邸家紋の「中輪に竪三つ石」



■宿毛市林邸建造物調査 主屋付属の客室棟北面屋根 棟部分は熨斗瓦二枚組 右瓦使用



■宿毛市林邸建造物調査 敷地南部分の築地塀の桟瓦 桟部分が丸いため昭和中期からのも のだが良い意匠



■宿毛市林邸建造物調査 敷地南部分の築地塀の桟瓦 軒の文様は高知県の他地区では見ら れない



■宿毛市林邸建造物調査 敷地南部分の築地塀の桟瓦 瓦当の付いた古い型の軒瓦



■宿毛市林邸建造物調査 二階監視部屋の入口襖 襖の詳細調査が必要