

令和3年度 通学路における危険箇所調査報告(学校報告)

番号	学校名	箇所名・住所	危険な状況	路線名	希望対策内容	事業主体	対策提案事項
1	平田小	宿毛市平田町戸内1267-3付近	通勤時間に抜け道として使われるため、狭い道でありながらスピードを出す車がいる。大きな石垣で見通しも悪い。	市道平田線	車のスピード抑制	道路管理者(市)学校	警戒標識、路面標示等の設置
2	平田小	宿毛市平田町戸内4305-3付近	通勤時間に抜け道として使われるため、狭い道でありながらスピードを出す車がいる。	市道平田線	車のスピード抑制	道路管理者(市)学校	警戒標識、路面標示等の設置
3	平田小	宿毛市押ノ川1673-イ付近	交通量が多く、スピードを上げる自動車が多いうえ、路側帯がない場所がある。	国道56号線	車のスピード抑制 路側帯の整備	道路管理者(国)	路面標示等の設置、草木の伐採
4	橋上小	宿毛市橋上町橋上1027-9付近	直線からのカーブとなっており、左右見通しが悪いうえ、スピードを出した車が走行している。	県道4号線 市道橋上6号線	車のスピード抑制	道路管理者(市) 道路管理者(県)	路面標示等の設置、道路反射鏡の修繕
5	橋上小	宿毛市橋上町橋上1982付近	歩道に草や樹木がせり出しており、自転車通学で危険である。	県道4号線	草木の伐採等による環境整備	道路管理者(県)	対策済 草木の伐採
6	宿毛小	宿毛市中央2丁目4-6付近	児童が横断する際、松田町方面から来る車からの視界が悪く、また、松田町方面に向かう車からも見えにくい状態で、速度を落とさず通過していく車が多い。	県道4号線	車のスピード抑制 歩道の設置等	道路管理者(県)	路面標示等の設置、草木の伐採
7	小筑紫小	宿毛市小筑紫町小筑紫493-82付近	歩道がなく道幅が狭い。片側に大きな段差がある。対面通行でトラックの通行も多い。	市道小筑紫大海線	グリーンベルトによる歩車道の区分 転落防止柵の設置 水路付替による幅員の確保	道路管理者(市)	グリーンベルトによる歩車道の区分 転落防止柵の設置 水路付替による幅員の確保
8	小筑紫小	宿毛市小筑紫町小筑紫208付近	歩道がなく道幅が狭い。車道外側線が消えている。車の速度も速い。	国道321号線	歩車道の区分 車のスピード抑制	道路管理者(県)	