

宿毛市内通学路の対策箇所一覧表

【宿毛市立宿毛小学校】

番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容（路線名）	事業主体
1	長田町から貝塚方面へ向かう国道56号線の信号付近	路側帯が狭い	車線分離標(ラバーポール)の設置（国道56号）	道路管理者(国)
2	県道7号線の愛媛県の城辺方面に向かう貝塚橋付近	白線がない	歩道の設置・拡幅（県道宿毛城辺線）	道路管理者(県)
			迂回路を通学するよう、学校、保護者から児童へ周知の徹底。（県道宿毛城辺線）	学校
			横断歩道新設(歩道が出来たら)（県道宿毛城辺線）	警察・公安委員会

【宿毛市立咸陽小学校】

番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容（路線名）	事業主体
1	宿毛市自由ヶ丘の坂を下ったところ。(大深浦の拓進運輸(大深浦180-1)の前の三叉路)	坂道で自転車のスピードがでる	狭さく(イメージ狭さくを含む)の設置（市道自由が丘団地1号線）	道路管理者(市町村)
			坂道沿いに児童が作成した注意喚起看板を設置。（市道自由が丘団地1号線）	学校
			坂道は自転車を降りて通学することを学校、保護者で周知徹底。（市道自由が丘団地1号線）	学校
2	西町4丁目2番地の坂を下りるところ	坂道、カーブで見通しが悪い	狭さく(イメージ狭さくを含む)の設置（市道中尾山線）	道路管理者(市町村)
			路肩(路側帯)の設置・拡幅（市道中尾山線）	道路管理者(市町村)
			木の枝が道路にはみ出していない東側の路側を通ることを周知徹底する。（市道中尾山線）	学校
			一時停止標示補修（宿毛市道）	警察・公安委員会

宿毛市内通学路の対策箇所一覧表

【宿毛市立松田川小学校】

番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容（路線名）	事業主体
1	宿毛体育センター(和田1612番地)前国道56号より松田川小学校(和田2816-1)へ入る道路と市道とがぶつかるT字路)有田店	自転車が右折する際スピードが出ていたら危険	車道分離標(ラバーポール)の設置 (市道和田中角線)	道路管理者(市町村)
			側溝蓋設置 (市道和田中角線)	道路管理者(市町村)
2	国道56号 宿毛自動車学校の付近のおきさわ商店前の押ボタン信号のある横断歩道	赤信号でも車が通過する	歩道の設置・拡幅(検討中) (国道56号)	道路管理者(国)
			交通安全看板(検討中) (国道56号)	道路管理者(国)
			信号機増灯 (国道56号)	警察・公安委員会
3	宿毛体育センター(和田1612番地)前国道56号より松田川小学校(和田2816-1)へ入る道路(市道)の歩道	側溝に蓋がない、道が凸凹している、道幅が狭い	側溝蓋設置 (市道和田中角線)	道路管理者(市町村)

【宿毛市立山奈小学校】

番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容（路線名）	事業主体
1	山奈町芳奈の大道トンネル東側の歩道(自転車通学路)	カーブが急である、土砂で歩道が埋まる、自転車が滑る	スロープの設置 (市道山田芳奈線)	道路管理者(市町村)
			土砂の取り除き (市道山田芳奈線)	道路管理者(市町村)
2	山奈町山田1459の近くの5叉路	見通しが悪い5差路、坂道になっている	飛び出し注意看板を設置 (宿毛市道)	学校
			5差路に合流する坂道路面に止まれの路面シール (宿毛市道)	学校
3	山奈町山田の大道トンネル	トンネル内の照明が消えている、雨が降ると歩道が滑る	トンネル調査の実施 (市道山田芳奈線)	道路管理者(市町村)
			歩道のオーバーレイ (市道山田芳奈線)	道路管理者(市町村)

宿毛市内通学路の対策箇所一覧表

【宿毛市立平田小学校】

番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容（路線名）	事業主体
1	平田町中山地区から学校へ向かう 国道56号線	通行量が多い、歩道が狭い	歩道の設置・拡幅（国道56号）	道路管理者(国)
			車線分離標(ラバーポール)の設置（国道56号）	道路管理者(国)
2	平田町戸内筒井病院裏から国道56号に合流する堅木橋までのヤイト川沿い河川管理道	道幅が狭い、ガードレールがない	当該道路が河川管理道のため、注意看板等設置ができない。国道を通るルートを保護者とも検討したが、国道の方が危険との判断から保護者、学校での安全指導をなお徹底する。（路線名なし）	学校

【宿毛市立大島小学校】

番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容（路線名）	事業主体
1	佐々木自転車商会(片島8-9)から塩竈神社(片島1-75)までと三浦渡船にぬける市道	道幅が狭い、歩道に縁石がない	道路反射鏡の設置（市道片島塩浜線）	道路管理者(市町村)
2	大島保育園(片島5-57-1)から宿毛市片島98番地まで	道幅が狭い	外側線の高度化(高輝度化、リブ付け等)（大島漁港)臨港道路）	道路管理者(県)
			雨天時グラウンドがぬかるみ、正門脇の当該道路を通学しているため、学校グラウンド内に歩道を設置。(通常正門から登校する児童対策)（路線名なし）	学校
			当該道路と学校正門前の道との合流点に横断歩道があり、横断待機児童が狭い道側に隠れ待機中は車から見えにくくなるため飛び出し注意看板設置。（大島漁港)臨港道路）	学校
3	片島公民館(片島1-77)から49番地まで	道幅が狭い	外側線の高度化(高輝度化、リブ付け等)（県道片島港線）	道路管理者(県)
			一時停止標識の補修（宿毛市道）	警察・公安委員会
			一時停止線塗り直し 1 止まれ標示塗り直し 1（宿毛市道）	警察・公安委員会
			横断歩道塗り直し（県道片島港線）	警察・公安委員会

宿毛市内通学路の対策箇所一覧表

【宿毛市立小筑紫小学校】

番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容（路線名）	事業主体
1	国道321号線 伊予野～学校(小筑紫町小筑紫502-8)前まで	見通しが悪い	狭さく(イメージ狭さくを含む)の設置 (国道321号)	道路管理者(県)
			横断歩道の手前道路面に学校あり表示。(宿毛側、大月側2カ所) (国道321号)	学校
			交通監視活動の実施 (国道321号)	警察・公安委員会
2	小筑紫～大海 海岸線	白線が消えている、見通しが悪い	外側線の高度化(高輝度化、リップ付け等) ((七日島)臨港道路)	道路管理者(県)
			地区の協力を得て道路にはみ出した木や枝を伐採 ((小筑紫)臨港道路)	学校
3	小筑紫～大海 海岸線	ガードレールがない、道路下2-3m落下の危険	路肩(路側帯)の設置・拡幅 (市道小筑紫大海線)	道路管理者(市町村)
4	小筑紫～大海 海岸線	ガードレールがない、海岸に落下の危険	車道分離標(ラバーポール)の設置 (市道小筑紫大海線)	道路管理者(市町村)
5	国道321号線 伊予野～学校(小筑紫町小筑紫502-8)前まで	見通しが悪い	当該横断歩道は使わない。 (国道321号)	学校
6	国道321号線 伊予野～学校(小筑紫町小筑紫502-8)前まで	見通しが悪い	引き続き定期的な街頭指導と横断時は必ず押しボタンを利用するよう周知徹底。 (国道321号)	学校
7	国道321号線 伊予野～学校(小筑紫町小筑紫502-8)前まで	歩道がない	通学路に指定している海沿いの道を必ず通学し、当該道路を通学しないよう引き続き周知徹底。 (国道321号)	学校