

学校施設耐震診断結果一覧表

(平成29年4月1日現在)

2次耐震診断済
耐震診断対象外

- 「構造」欄中、RCは鉄筋コンクリート造、Sは鉄骨造をいいます。「-」の次の数字は階数を表します。
- 耐震基準に「旧耐震」とあるのは、新耐震基準施行(昭和56年)以前に建築、「新耐震」とあるのは新耐震基準施行後に建築されたもので、耐震診断は対象外です。
- 「Is値」(構造耐震指標)は建築物の耐震性能(地震に対する安全性)を数値化したもので、その値が大きいほど耐震性が高いことを表し、国土交通省告示等によれば、第2次診断等により算定したIs値が0.6以上の場合は、耐震性がある建物ということになります。学校施設については、文部科学省の目標はIs値0.7以上を確保することとされています。

小学校

番号	学校名	建物種別	構造	建築年	建築面積	耐震基準	耐震診断の方法	Is値	補強後のIs値	備考
①	小筑紫小学校	校舎	RC-2	H22	1,543	新耐震	対象外	-	-	
		体育館	RC-1	H23	917	新耐震	対象外	-	-	
②	大島小学校	校舎	RC-3	S45・S46	2,022	旧耐震	2次診断	0.33	0.71	平成22年耐震補強済
		校舎	RC-3	H14	364	新耐震	対象外	-	-	
		体育館	S-1	S48	603	旧耐震	2次診断	0.11	0.71	平成27年耐震補強済
③	咸陽小学校	校舎	RC-2	S43	1,333	旧耐震	2次診断	0.30	0.74	平成19年耐震補強済
		校舎	RC-2	S58・S62	1,065	新耐震	対象外	-	-	
		体育館	S-1	H6	800	新耐震	対象外	-	-	
④	宿毛小学校	校舎	RC-3	S33~S35	2,705	旧耐震	2次診断	0.49		平成26年耐震補強済(IF値)
		校舎	RC-3	S45	390	旧耐震	2次診断	0.45		平成26年耐震補強済(IF値)
		校舎	RC-3	S51	270	旧耐震	2次診断	0.65		平成26年耐震補強済(IF値)
		校舎	RC-3	S55	513	旧耐震	2次診断	0.40		平成26年耐震補強済(IF値)
		体育館	S-2	S43	1,221	旧耐震	2次診断	0.20		
⑤	松田川小学校	校舎	RC-2	S48	1,400	旧耐震	2次診断	0.52	0.80	平成27年耐震補強済
		体育館	S-1	S49	392	旧耐震	2次診断	0.38	0.78	平成28年耐震補強済
⑥	橋上小学校	校舎	RC-2	S43	1,086	旧耐震	2次診断	0.37	0.73	平成25年耐震補強済
		体育館	S-1	S50	373	旧耐震	2次診断	0.26	1.18	平成28年耐震補強済
⑦	山奈小学校	校舎	RC-2	S48	1,505	旧耐震	2次診断	0.47	0.71	平成25年耐震補強済
		体育館	S-1	S63	700	新耐震	対象外	-	-	
⑧	平田小学校	校舎	RC-3	S55	2,071	旧耐震	2次診断	0.46	0.73	平成26年耐震補強済
		校舎	RC-2	S60	397	新耐震	対象外	-	-	
		体育館	S-1	S57	676	新耐震	対象外	-	-	
⑨	沖の島小中学校	校舎	RC-2	S52	1,477	旧耐震	2次診断	0.67	0.78	平成25年耐震補強済
		体育館	S-1	S53	502	旧耐震	2次診断	0.28	0.71	平成28年耐震補強済

中学校

番号	学校名	施設名	構造	建築年	建築面積	耐震基準	耐震診断の方法	Is値	補強後のIs値	備考
①	小筑紫中学校	校舎	RC-3	S56	2,033	旧耐震	2次診断	0.56	0.70	平成24年耐震補強済
②	片島中学校	校舎	RC-3	S44・S45	2,321	旧耐震	2次診断	0.21	0.70	平成24年耐震補強済
		校舎	RC-2	H1	566	新耐震	対象外	-	-	
③	宿毛中学校	体育館	S-1	S48・S52	892	旧耐震	2次診断	0.09	0.84	平成24年耐震補強済
		校舎	RC-3	S44・S45	1,779	旧耐震	2次診断	0.20	0.72	平成26年耐震補強済
		校舎	RC-3	S44	204	旧耐震	2次診断	0.44	0.71	平成26年耐震補強済
④	橋上中学校	校舎	RC-3	S45	641	旧耐震	2次診断	0.34	0.84	平成26年耐震補強済
		校舎	RC-3	S63	992	新耐震	対象外	-	-	
		体育館	S-1	H7	981	新耐震	対象外	-	-	
		校舎	RC-3	S59	1,538	新耐震	対象外	-	-	
⑤	東中学校	校舎	RC-3	S61	680	新耐震	対象外	-	-	
		校舎	RC-3	S40・S41	1,952	旧耐震	2次診断	0.39	0.70	平成24年耐震補強済
		体育館	S-1	S43	648	旧耐震	2次診断	0.11	0.70	平成27年耐震補強済

耐震化状況(平成29年4月1日現在)

学校種別	学校数	建物区分	棟数(A)	耐震性あり(B)	耐震性なし	未診断	耐震化率(B)/(A)
小学校	9	校舎	18	14	4	0	77.8%
		体育館	9	8	1	0	88.9%
中学校	5	校舎	12	12	0	0	100.0%
		体育館	4	4	0	0	100.0%
計	14		43	38	5	0	88.4%